



片倒し ↑

落としミシン

C.F

倒し方向

倒し方向

ミシンカンヌキ  
5mm

スカート  
前スカート  
表地 x1

ロック 割リ

ロック 手まつり